

2015年 9月9日 台風18号 芦荊場地区 冠水状況

撮影：鳥居誠明



写真1

飯能生コン北南小畦川、畑 14時14分
左の川が南小畦川
矢印の部分が写真7,8



写真2

飯能生コン北 14時17分
道路奥にある水面は畑が冠水



写真3

飯能生コン北 14時18分
電柱の右奥に飯能生コン。
そこまでの畑は全面冠水。



写真4

小政園倉庫前市道 14時28分



写真5

旧芦刈温泉前道路 13時31分
道路右手が写真6



写真7

旧芦刈温泉前道路 14時46分
写真5から約1時間後 正面は旧芦刈温泉
(向きは反対方向 南→北)



写真6

旧芦刈温泉前畑 13時33分
写真2, 3の下流部



写真8

旧芦刈温泉前畑 14時46分
写真6の約1時間後
撮影中に消防自動車が到着